

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 03.09.2018

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше _____

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: м. Золотоноша вул. Шевченка, 70

Телефон: (04737) 5-33-20

Факс: (04737) 5-33-20

Електронна адреса: zolo_prac@ukr.net

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит: Лукомська Тетяна Едуардівна - начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Телефон: (04737) 5-33-20

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:
Лукомська Тетяна Едуардівна - начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Телефон : (04737) 5-33-20

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Андрієвський Юрій Володимирович- начальник служби містобудівного кадастру управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради

тел. № (04737) 5-22-95

Строкань Олена Петрівна- провідний спеціаліст сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, секретар комітету доступності виконавчого комітету Золотоніської міської ради

тел. № (04737) 5-39-88

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- місця для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості(графічно на поверхні покриття та з встановленням дорожнього знаку);
- вибоїни у покритті потрібно ущільнити для безпечної мобільності осіб з інвалідністю

II. Будівля є (підкреслити)

<u>доступна</u>	доступна частково	недоступна
-----------------	-------------------	------------

Вказати недоліки: доступність має виключно перший поверх

III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)

<u>доступна</u>	доступна частково	недоступна
-----------------	-------------------	------------

Вказати недоліки: доступність має виключно перший поверх

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

- необхідно визначитись з організацією паркування і в тому числі паркування авто людей з інвалідністю;
- місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття.





II. Будівля:



- Вхідна група: вимог та пропозицій немає
- Пандус: вимог та пропозицій немає
- Санвузл: вимог та пропозицій немає
- Шляхи руху всередині будівлі: безперешкодний доступ до кабінетів та санвузла



III. Приміщення об'єкту:



1. приміщення управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради є доступним для людей з особливими потребами



Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок							
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) Примітки: _____			так		так		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) Примітки: _____			так		так		
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1м . 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м . 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0,1 м . Примітки: <u>прилегла територія доступна для людей з обмеженими можливостями</u>			так		так		



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки: територія не огорожена, в'їзд на територію вільний, перепад, висот, урн на шляху до об'єкта не виявлено</i>			-	-	-	-	-
				так		так		
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) <i>Примітки: місця для паркування авто осіб з інвалідністю не відведені, знаки або позначення відсутні, паркування відбувається на подвір'ї закладу або за правилами дорожнього руху вздовж вулиці</i>							
					ні		так	




	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
Будівля і приміщення.								
6.	Вхід до будівлі							
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: сходинок 4 шт. однакові по 15 см. кожна, наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору			так		так		
				так		так		
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила Примітки:Поручнів на сходах немає. Поручні є лише біля пандуса.							
					ні		ні	





7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні. 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам <i>Примітки: сходи дубльовані похилим з'їздом - нормативним пандусом</i>			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
				так		так		
	Поручні при зовнішніх сходах 7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу 7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см. 7.7.Примітки: сходи дубльовані похилим з'їздом - нормативним пандусом, перила встановлені з обох боків пандусу в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.			так		так		
				так		так		
				так		так		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	Вхідна група, Тамбур							
	Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить міні 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см. <i>Примітки:вхідні двері в управління двостулчасті мають ширину 1м56см, двері в громадську приймальню двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить 89см</i>			так		так		
				так		так		
	8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:пороги не перевищують 2,5 см</i>			так		так		



8.4.	Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перпоною для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки: таких перешкод немає</i>			так		так		
8.5.	Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей <i>Примітки: вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений</i>				ні		так	

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
9. Вестибюль								
9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок	Примітки: сходи у вестибюлі відсутні, будівля має чотири поверхи - східцеві марші не дублюються підйомними платформами чи ліфтом			так			так	

	9.2. Контрастне маркування ребер сходінок <i>Примітка: сходів немає</i>			так		так		
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки: сходів немає</i>			так		так		
	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки: сходів немає</i>			так		так		
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки: сходів немає</i>			так		так		
	9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки: сходів немає</i>			так		так		
10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень							
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1 м. <i>Примітки: перешкод немає</i>			так		так		
	10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше 0,7 м. <i>Примітки: перешкод немає</i>			так		так		
	10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0,1 м. <i>Примітки: перешкод немає</i>			так		так		

	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м <i>Примітки: Шляхи руху в коридорі, приміщеннях, вільні, ширина складає 1,5 м</i>			так		так		
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м <i>Примітки: управління займає 1 поверх будівлі</i>			так		так		
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огорожені. <i>Примітки: : управління займає 1 поверх будівлі</i>			так		так		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно

10	Санітарно-гігієнічні приміщення									
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> санвузол управління праці та соціального захисту населення обладнано універсальною кабіною туалету загального користування, яка оснащена кнопкою виклику працівників в разі потреби, туалетна кімната має розміри, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Біля унітазу встановлено поручні, двері відчиняються назовні.			так		так				
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні.</i> <i>Примітки</i> санвузол управління праці та соціального захисту населення обладнано універсальною кабіною туалету загального користування, яка оснащена кнопкою виклику працівників в разі потреби, туалетна кімната має розміри, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Біля унітазу встановлено поручні, двері відчиняються назовні.			так		так				