

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 25.09.2018 р.

Назва об'єкту, де проводиться обстеження:

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку «Калинка»

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше:
Органи місцевого самоврядування

Адреса: 19700 м. Золотоноша, Черкаська область, вул. Соборна 40.

Телефон: 5 – 21 – 75

Факс: () _____

Електронна адреса: kalinka_zolo@ukr.net

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит:

Городнича Наталія Миколаївна – завідувача ДНЗ

Телефон: (067) 2924778

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Комісія призначена наказом №60 від 26.09.2018р. Яковлєва Ольга Михайлівна 0977804515

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

тел. № _____

тел. № _____

ВИСНОВОК:

І.Прилегла територія біля об'єкту є: (підкреслити)

доступна	доступна частково	<u>Недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки:

асфальтове покриття території дошкільного закладу потребує капітального ремонту

II. Будівля є (підкреслити)

доступна	доступна частково	<u>недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки: _____

III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)

доступна	доступна частково	<u>недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

1. Територія та приміщення закладу недоступні для дітей з обмеженими руховими можливостями.




II. Будівля:

- Вхідна група: _____
- Пандус: _____
- Санвузли _____
- Шляхи руху всередині будівлі: _____


III. Приміщення об'єкту:

1. _____



**Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту
дошкільного навчального закладу загального розвитку «Калинка»**

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) <i>Примітки: довкола закладу асфальтне покриття потріскане і зруйноване</i>				+			+
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) <i>Примітки:</i>				+			+
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглий території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на				+	+		


	шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м. <i>Примітки:</i> _____				+	+		
--	--	--	--	--	---	---	--	--


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки: територія огорожена</i>							
				+		+		
				+		+		
				+		+		
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)				+			+
					+			+
					+			+


	Примітки: відсутній майданчик для паркування авто людей з інвалідністю							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
	Будівля і приміщення.							
6.	Вхід до будівлі							
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору <i>Примітки: маркування відсутнє_</i>			+		+		
					+		+	
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні				+			+
					+			+
					+			+


	розділові перила							
	Примітки: _____ _____							


7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні.			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
	7.1. Наявний пандус.							
	7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам				+			+
	Примітки: _____ пандус _____ відсутній _____ _____				+			+
	Поручні при зовнішніх сходах							
	7.3. На пандусі наявні перила.				+			
	7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу				+			
	7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.				+			

	7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгори, так і вниз на 30 см. <i>Примітки:</i> _____ _____ _____ _____				+			
--	---	---	--	--	---	--	--	--

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	Вхідна група, Тамбур							
	Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить міні 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см. <i>Примітки: двері одинарні – 80 см</i>				+			+

8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i>				+			+
8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки: такі перешкоди відсутні</i>	Дренажні і водозбірні ґрати 			+		-	-
8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей Двері з прозорою частиною в закладі відсутні				+		-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
9. Вестибюль								
9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок	Примітки Вестибюль відсутній				+			

	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка: Сходи контрастного маркування не мають</i>				+			
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки: перилами забезпечені виключно східцеві марші</i>			+				
	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки: Перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані</i>				+			
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки: сходи не дубльовані пандусами</i>				+			
	9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки: пандус відсутній</i>				+			
10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень							
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1 м. <i>Примітки: відстань до горизонтальних конструкцій 1,5 м</i>				+			







10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше 0,7 м. <i>Примітки: таких перешкод немає</i>			+				
10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0,1 м. <i>Примітки: конструкцій і перешкод немає</i>			+				
10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м <i>Примітки: ширина складає 1,5 м</i>				+			
10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м <i>Примітки: підмаршевий простір відсутній</i>				+			
10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огорожені. <i>Примітки: Ділянки під маршем відсутні</i>				+			

		Рисунок	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?	Ступінь впливу на доступність об'єкта
--	--	---------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки: не дотримано не дотримано розмірів кабіни</i>				+			
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i> <i>Примітки: пристосованим туалетом будівля не забезпечена</i>				+			