

**АНКЕТА**  
**визначення доступності будівель і приміщень**  
**з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших**  
**маломобільних груп населення (МГН)**

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 26.09.2018р

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Дошкільний навчальний заклад загального розвитку «Сонечко» Золотоніської міської ради та виконавчого комітету

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше \_\_\_\_\_

Управління освіти  
(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: м. Золотоноша, вул. Благовіщенська, 17

Телефон: (04737) 5-36-97

Факс: ( )

Електронна адреса: sonechko1975dnz@ukr.net

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит: Завідуюча

дошкільного закладу Коваль Вікторія Іванівна

Телефон: (04737 ) 5-36-97

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

вихователь-методист Брежко Зінаїда Олександрівна

Телефон : (04737 ) 5-36-97

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

голова батьківського комітету Талько Адела

тел. № \_\_\_\_\_

тел. № \_\_\_\_\_

**ВИСНОВОК:**

## **I. Прилегла територія біля об'єкту є: (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

### **Вказати недоліки:**

- Під'їзд з вулиці Благовіщенська до воріт закладу розбитий, крутий, незручний;
- Місця для паркування авто осіб з інвалідністю не визначені;
- Зруйновано асфальтне покриття,
- Відсутні перила на пологому вході на територію в садочок.

## **II. Будівля є (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

### **Вказати недоліки:**

- Сходи головного входу не мають двосторонніх перил,
- Головний вхід не має контрастного орієнтиру для мало зрячих осіб;
- Сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири відсутні.

## **III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

- Вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги – до 2,5см;
- Необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і всередині будівлі;
- Пристосовані туалети (або універсальна кабіна) – відсутні;
- У коридорі закладу є перепад висот, який не дублюється пандусом;
- Часткову доступність має лише перший поверх (лише тамбур)

## **ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:**

### **I. Прилегла територія:**

1. Визначити місце для паркування авто і в тому числі паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття;
2. Необхідно провести ремонт під'їзду з вулиці Благовіщенська до воріт закладу та зробити пологий заїзд;
3. Провести ремонт зруйнованого асфальтного покриття,
4. Зробити перила на пологому вході на територію в садочок вздовж пандуса..

### **II. Будівля:**


- Вхідна група:
  - Сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;


- Ребра сходов потрібно доповнити контрастним маркуванням;
- Позначити вхід до будівлі
  
- Пандус:
  - вимог та пропозицій немає
- Вестибюль: вимог та пропозицій немає
- Санвузли: згідно проекту неможливо влаштувати універсальну кабінку або розширити проїзд до туалету
  
- Шляхи руху всередині будівлі:
  - висота сходов до першого поверху становить п'ять сходинок, ширина їх вузька для встановлення пологих рейок для заїзду в коридор першого поверху.
  - Необхідно контрастними орієнтирами позначити напрямки входу та виходу з групових кімнат, спортзали, музичної зали, кабінету медичної сестри.



### **III. Приміщення об'єкту:**

1. На сьогодні приміщення закладу не є доступним

## Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
<b>I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок</b>								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – <b>не більше 0,015м</b> ) <i>Примітки: під'їзд з вулиці Благовіщенська розбитий, крутий, незручний, зруйноване асфальтне покриття</i>				+		+	
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною <b>не повинна перевищувати 0,04 м</b> ) <i>Примітки: з'їзд з тротуару пологий, але асфальтоване покриття розбите</i>				+		+	

<p><b>3. Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглий території:</b></p> <p>3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, <b>над</b> шляхами руху становить <b>мін 2,1 м.</b></p> <p>3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше <b>тах 0,7 м.</b></p> <p>3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на <b>тах 0,1 м.</b></p> <p><i>Примітки Гіллястих дерев на шляху немає</i></p>			-	-	-	-	-
--	---	--	---	---	---	---	---

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам:			Так	Ні			
	<p>4.1. Ширина хвіртки <b>мін 90 см</b></p> <p>4.2. Відсутні сходи чи пороги</p> <p>4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо</p> <p><i>Примітки: територія огорожена, але в'їзд на територію вільний, зручний (особливо через ворота), на центральному вході по сходах пологий спуск, але без поручнів.</i></p>			+		+		
				+				
					+		+	













									
5.	<b>Зона паркування.</b>								
	5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів				+			+	
	5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю				+				+
	5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) <i>Примітки: місце для паркування авто людей з інвалідністю не відведені, знаки або позначення відсутні, паркування відбувається на авто зупинці біля закладу або на майданчику біля під'їзду до території закладу</i>				+			+	



		Рисунок	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?	ДОСТУПНО	Частково	недоступно	НО
--	--	---------	--------------	-------------------------------------	----------	----------	------------	----

				Так	Ні				
<b>Будівля і приміщення.</b>									
<b>6. Вхід до будівлі</b>									
<p><b>Сходи зовнішні.</b></p> <p><b>6.1</b> Сходинок однакові по висоті.</p> <p><b>6.2.</b> Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору <i>Примітки: крильце має одну сходинок, маркування ребра сходинок відсутнє</i></p>			+		+				
						+		+	
<p><b>Поручні при зовнішніх сходах</b></p> <p><b>6.3.</b> Наявні поручні біля сходів</p> <p><b>6.4.</b> Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см</p> <p><b>6.5.</b> Поручні розташовані з обох боків</p> <p><b>6.6.</b> Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила</p> <p><i>Примітки: так як крильце лише з однією сходиною (висота 13 см), то перила відсутні, для в'їзду на крильце зроблений похилий заїзд</i></p>			-	-	-	-	-		
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-

7.	<p><b>Пандус:</b> Якщо при вході є сходи, то сходи <b>повинні</b> дублюватися пандусами /ухил 1:12</p> <p><b>Сходи зовнішні.</b></p> <p>7.1. Наявний пандус.</p> <p>7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам</p> <p><i>Примітки: Зроблений похилий заїзд на крильце з однією сходинкою (13 см)</i></p>			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
								+
				+		+		
	<p><b>Поручні при зовнішніх сходах</b></p> <p>7.3. На пандусі наявні перила.</p> <p>7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу</p> <p>7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.</p> <p>7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см.</p> <p><i>Примітки: Так як висота сідці на крильце становить 13 см і є прологий заїзд, то поручні відсутні</i></p>			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-






	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
<b>8</b>	<b>Вхідна група, Тамбур</b>							
	<p><b>Двері:</b></p> <p><b>8.1.</b> Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.</p> <p><b>8.2.</b> Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см.</p> <p><i>Примітки: Вхідні двері до тамбуру шириною 96 см</i></p>			+		+		
	<p><b>8.3.Пороги</b> в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p><i>Примітки: на вході пороги до 2,5см</i></p>			+		+		








<p><b>8.4.</b> Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перпоною для проходжних, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			+		+		
<p><b>8.5.</b> Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей</p> <p><i>Вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений</i></p>				+		+	

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно

## 9. Вестибюль

<p><b>9.1.</b> Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок</p> <p><i>Примітки: у вестибюлі налічується 5 сходинок, будівля має 2 поверхи – сходові марші не дублюються підйомними платформами чи ліфтом. Ширина сходових маршів не дозволяє встановлення цього обладнання</i></p>				+			+
---	---	--	--	---	--	--	---

	<b>9.2.</b> Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка: _сходинок контрастного маркування не мають_</i>			-	+	-	-	+
	<b>9.3.</b> Перила на сходах <i>Примітки: перилами забезпечені як сходи так і сходицеві марші</i>			+			+	
	<b>9.4.</b> Перила на сходах з обох боків <i>Примітки: перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані</i>			+	-	-	+	-
	<b>9.5.</b> Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки: сходи всередині будівлі пандусами, ліфтом чи підйомними пристроями не дубльовані</i>			-	+	-	+	-
	<b>9.6.</b> Пандус обладнаний перилами <i>Примітки: сходи не дубльовані пандусом</i>			-	-	-	-	-
10	<b>Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень</b>							

<p><b>10.1.</b> Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить <math>\min 2,1</math> м. Примітки: <i>Таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-
<p><b>10.2</b> Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше <math>\max 0,7</math> м. Примітки: <i>Таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-
<p><b>10.3.</b> Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на <math>\max 0,1</math> м. Примітки: <i>Таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-
<p><b>10.4.</b> Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше <math>\min 1,8</math> м Примітки: <i>ширина коридорів 1,3 м</i></p>			-	+	-	+	-
<p><b>10.5.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше <math>\min 1,9</math> м Примітки: <i>підмаршевий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</i></p>			+	-	-	+	-
<p><b>10.6.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше <math>\min 1,9</math> м, <b>огорожені.</b> Примітки: <i>підмаршевий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</i></p>			+	-	-	+	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	<b>Санітарно-гігієнічні приміщення</b>							
	<p><b>Наявність доступного для МГН туалету:</b></p> <p><b>10.1.</b> Наявна універсальна кабіна.  Пояснення:  Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки: пристосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений</i></p>				+			+
	<p><b>10.2.</b> Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.  Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки: пристосованим туалетом будівля не забезпечена, проїзд по коридору до туалету звужений (ширина 75 см)</i></p>				+			+