

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 25.09.2018

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка»

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше

Золотоніська міська рада

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шепелівська 14 г

Телефон: (04737) 2-22-00

Факс: -

Електронна адреса: dnzveselka_@ukr.net

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит: Ткаченко Олеся Миколаївна, завідувач

Телефон: (04737) 2-22-00

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Степанець Ольга Григорівна, завгосп

Телефон : (04737) 2-22-00

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

тел. № _____

тел. № _____

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- Місце для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості (графічно на поверхні покриття та з встановленням дорожнього знаку);
- Вибоїни у покритті та стики між бетонними плитами потрібно ущільнити для безпечної мобільності інвалідів - спинальників

II. Будівля є (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- Сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- Головний вхід не має контрастного орієнтиру для мало зрячих осіб;
- Сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь – які орієнтири відсутні;

III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

- Вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги – 3,0 см;
- Необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і всередині будівлі;
- Пристосовані туалети (або універсальна кабіна) – відсутні;
- Часткову доступність має виключно 1-й поверх.
- 2-й поверх недоступний для людей прикутих до візків.

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

1. Необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю.
2. Місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття.



II. Будівля:

- Вхідна група:
 - сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;
 - ребра сходи потрібно доповнити контрастним маркуванням;
 - позначити вхід до будівлі.
- Пандус: виготовлення та встановлення пандуса.
- Санвузли:
 - доцільно влаштувати універсальну кабінку пристосованого туалету.
- Шляхи руху всередині будівлі:
 - контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів і входи кабінетів завідувача, медичної сестри, практичного психолога, музичної зали (отримати додаткові консультації).


III. Приміщення об'єкту:

1. На сьогодні – приміщення закладу є частково доступним.



Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту ДНЗ «Веселка»

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок							
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) <i>Примітки:довкола закладу тротуари та пішохідні доріжки відсутні. Покриття проїжджої частини з бетонних плит – товщина швів більше 0,015 м.</i>				+		+	
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) <i>Примітки: так як тротуари відсутні переїзд здійснюється з проїжджої частини по нерівній поверхні.</i>						+	
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-


	шляхи руху більше ніж на тах 0, 1 м. <i>Примітки: конструкцій на шляху немає, гіллясті дерева не заважають.</i>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки: територія огорожена, 2 в'їзди на територію вільні; один в'їзд має перепади висот.</i>			+		+		
				+		+		
					+		+	
	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю				+		+	
					+			+


5.	5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) <i>Примітки: місця для паркування авто людей з інвалідністю не відведені, знаки або позначення відсутні; паркування відбувається за межами закладу на прилеглій території.</i>				+			+
----	---	--	--	--	---	--	--	---



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
	Будівля і приміщення.							
6.	Вхід до будівлі							
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: крильце має 2 сходинок однакової висоти; маркування ребер сходинок – відсутнє.			+			+	
					+			+
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як				+			+


	вгорі, так і внизу на 30 см							
	6.4. Поручні розташовані з обох боків				+			+
	6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила				+			+
Примітки: пандус і поручні, перила для тих, хто рухається сходами – відсутні.								




7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні.			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
	7.1. Наявний пандус.				+			+
	7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам				+			+
<i>Примітки: сходи не дубльовані похилими з'їздами – нормативними пандусами.</i>								
	Поручні при зовнішніх сходах				+			+
	7.3. На пандусі наявні перила.				+			+
	7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу				+			+

	7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см. <i>Примітки: сходи не дубльовані похилими з'їздами – нормативними пандусами.</i>				+			+
					+			+

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	Вхідна група, Тамбур							
	Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить міні 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см. <i>Примітки: двері одинарні, ширина дверного полотна становить – 80 см.</i>				+			+
					+			+

8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки: на вході пороги висотою до 2,5 см.</i>			+			+	
8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перешкодою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки: таких перешкод – немає.</i>	Дренажні і водозбірні ґрати 		+		+		
8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей <i>Примітки: вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений.</i>				+		+	

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
9. Вестибюль								
	9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок Примітки: сходи у вестибюлі відсутні; будівля має 2 поверхи – сходові марші не дублюються підйомними платформами, ліфтом.				+		+	

	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка: сходи контрастного маркування не мають.</i>				+			+
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки: перилами забезпечені виключно східцеві марші.</i>			+			+	
	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки: перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані.</i>				+			+
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки: сходи всередині будівлі пандусами, ліфтом чи підйомними пристроями не дубльовані.</i>				+		+	
	9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки: сходи не дубльовані пандусом.</i>				+			+
10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень							
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1 м. <i>Примітки: таких перешкод немає.</i>			-	-	-	-	-
	10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше 0,7 м. <i>Примітки: таких перешкод немає.</i>			-	-	-	-	-
	10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0,1 м. <i>Примітки: таких перешкод немає.</i>			-	-	-	-	-

	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> пристосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений.				+			+
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i> <i>Примітки:</i> пристосованим туалетом будівля не забезпечена.				+			+