

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 20. 09.2018р

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Дошкільний навчальний заклад №2 «Ялинка» Золотоніської міської ради та виконавчого комітету

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше _____

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: вул. Шевченка,185 м. Золотоноша Черкаської обл..

Телефон: 5 – 22-63

Факс: немає

Електронна адреса: yalinka185@ukr.net

ПБ і посада керівника, в якій проводиться аудит:Литвиненко Світлана Сергіївна, завідувача

Телефон: 0975649629

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Дерев'янка Валентина Іванівна, вихователь - методист

Телефон : 0967219079

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Рибалка Олена Григорівна

тел. № 0963841562

Крись Юлія валеріївна

тел. № 0677368955

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки

Місця для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості (графічно на поверхні покриття та з встановленням дорожнього знаку);

Поверхність асфальтового покриття нерівне.-

II. Будівля є *(підкреслити)*

доступна	доступна частково	<u>недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

Вказати недоліки **Ширина вхідних дверей - 80см.**

III. Доступ до приміщень об'єкту: *(підкреслити)*

доступна	доступна частково	<u>недоступна</u>
----------	-------------------	-------------------

- вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги - 10,0 см;
- необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і всередині будівлі;
- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) - відсутні;
- часткову доступність має виключно 1-й поверх;

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:



необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття; асфальтове покриття необхідно вирівняти.



II. Будівля:

- Вхідна група: 1. пороги потрібно облаштувати для проїзду коляскою.
- 2. Пандус – немає.
- 3. Вестибюль: вимог та пропозицій не має;
- 4. Санвузли: доцільно влаштувати універсальну кабіну пристосованого туалету;
- 5. Шляхи руху всередині будівлі: влаштувати пологий з'їзд (на заміну однієї сходинки) в коридорі на шляху до виборчих дільниць; контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів, кабінетів директора, медичної допомоги, спортзал.


III. Приміщення об'єкту: на сьогодні — приміщення закладу Є частково доступними

Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту ДНЗ №2 «Ялинка» м. Золотоноша





	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок							
1	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїв тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) <i>Примітки довкола закладу асфальтобетонне покриття, місцями потріскане і зруйноване;</i>				+		+	


2.	<p>Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м)</p> <p><i>Примітки</i>пологого з їзду з тротуарів на проїзну частину не виявлено;</p>					+	
3.	<p>Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території:</p> <p>3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1м.</p> <p>3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м.</p> <p>3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м.</p> <p><i>Примітки:</i> гіллястих дерев на шляху немає;</p>				+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			

<p>Поручні при зовнішніх сходах</p> <p>7.3. На пандусі наявні перила.</p> <p>7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу</p> <p>7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.</p> <p>7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см.</p> <p><i>Примітки перила відсутні</i></p>						



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	Вхідна група,							





Тамбур								
<p>Двері:</p> <p>8.1. Якщо входні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.</p> <p>8.2. Якщо входні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см.</p> <p><i>Примітки входні двері одинарні, ширина – 80см.</i></p>							+	
<p>8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p><i>Примітки: пороги в дверях перевищують 2,5см.</i></p>							+	
<p>8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перешкодою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки таких перешкод — немає;</i></p>	<p>Дренажні і водозбірні ґрати</p> 		+		+			



<p>8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений</p>							+
---	---	--	--	--	--	--	---

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
			Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно


9. Вестибюль

<p>9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок</p> <p><i>Примітки</i> сходи у вестибюлі відсутні; будівля має 2 поверхи - східцеві марші не дублюються підйомними платформами чи ліфтом;</p>						+	+
<p>9.2. Контрастне маркування ребер сходинок</p> <p><i>Примітка:</i> сходи контрастного маркування не мають</p>							+
<p>9.3. Перила на сходах</p> <p><i>Примітки:</i> перилами забезпечені виключно східцеві марші</p>							+

	<p>9.4. Перила на сходах з обох боків</p> <p><i>Примітки перша на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані</i></p>							+
	<p>9.5. Сходи дубльовані пандусом</p> <p><i>Примітки сходи всередині будівлі пандусами ліфтом чи підйомними пристроями не дубльовані</i></p>							+
	<p>9.6. Пандус обладнаний перилами</p> <p><i>Примітки сходи не дубльовані пандусом</i></p>			-	-	,	,	,
<p>10 Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень</p>	<p>10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1 м.</p> <p><i>Примітки таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-
<p>10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше max 0,7 м.</p> <p><i>Примітки таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-	
<p>10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м.</p> <p><i>Примітки таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-	
<p>10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min 1,8 м</p> <p><i>Примітки ширина коридорів 1,5 м.</i></p>			-	-	-	-	+	

	<p>10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше мін 1.9 м</p> <p><i>Примітки:</i> підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</p>			+	-	+	--	-
	<p>10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше мін 1.9м, огорожені.</p> <p><i>Примітки:</i> підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</p>			+	-	+	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							

	<p>Наявність доступного для МГН туалету:</p> <p>10.1. Наявна універсальна кабіна.</p> <p><i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки</i> пристосованим туалетом будівля не забезпечена</p>				+			+
	<p>10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.</p> <p><i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i></p> <p><i>Примітки</i> пристосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений;</p>				+			+