

**АНКЕТА**  
**визначення доступності будівель і приміщень**  
**з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших**  
**маломобільних груп населення (МГН)**

**Дата** проведення аудиту доступності (обстеження): 20/09/2018

**Назва об'єкту**, де проводиться обстеження Золотоніська спеціалізована школа № 1

**Власник об'єкту:** управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше Золотоніська міська рада та виконавчий комітет

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

**Адреса:** м.Золотоноша, Черкаська обл., вул. Черкаська, 12

**Телефон:** (04737) 5-32-93; 5-24-98

**Факс:** ( \_ - \_ ) \_ - \_

**Електронна адреса:** schoolasp@rambler.ru

**ПБ і посада керівника, в якій проводиться аудит:** Горошочок В.Я.  
директор школи

Телефон: (04737) 5-32-93

**ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:**  
**Комісія призначена наказом від 13.09.2018. № 156 Литвиненко Микола Іванович**

Телефон (04737) 5-32-93

0965859818

**ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:**

**Ярославська Світлана Михайлівна, голова Піклувальної ради школи;**

тел. № (04737) 5-32-93

**Лисенко Вікторія Василівна, голова батьківського комітету 6-Б класу**

тел. № (04737) 5-32-93

**ВИСНОВОК:**

**І.Прилегла територія біля об'єкту є: (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

**Вказати недоліки:**

- Місця для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості ( графічно на поверхні покриття та з встановленням дорожнього знаку);
- Вибойни в асфальтовому покритті потрібно ущільнити для безпечної мобільності інвалідів-спинальників;

**II. Будівля є (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

**Вказати недоліки:**

- сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;
- сходи входу не марковані контрастною розміткою, бядь-які орієнтири відсутні;
- сходи дубльовані нормативним пандусом.

**III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

**Вказати недоліки:**

- вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги – 3,0 см;
- необхідно виконати розміщення контрастних орієнтирів зовні і в середині будівлі;
- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) – відсутні;
- у коридорі закладу у напрямку двох запасних виходів є перепад висот ( на 4 сходинки), який не дублюється пандусом;
- часткову доступність має виключно 1-й поверх;

**ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ****I. Прилегла територія:**

Необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття;




**II. Будівля:****1. Вхідна група:**

- сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;
- ребра сідців потрібно доповнити контрастним маркуванням;
- позначити вхід до будівлі;



2. Пандус: встановити з правого боку перила;
3. Вестибюль: вимог та пропозицій немає;
4. Санвузли : доцільно влаштувати універсальні kabіни пристосованого туалету;
5. Шляхи руху всередині будівлі: влаштувати два пологих з'їзди (на заміну 4 сходинкам) в коридорі на шляху до запасних виходів; контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів і входи бібліотеки, їдальні, кабінетів директора, вчительської, медичної сестри, спортзалу (отримати додаткові консультації).

**III. Приміщення об'єкту:** на сьогодні – приміщення закладу є частково доступними.



## Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту СШ №1

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
<b>I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок</b>								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – <b>не більше 0,015м</b> ) <i>Примітки: довкола закладу асфальтоване покриття, місцями потріскане і зруйноване;</i>			+			+	
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною <b>не повинна перевищувати 0,04 м</b> ) <i>Примітки: наявний пологий з'їзд з тротуарів на проїздну частину;</i>			+		+		
3.	<b>Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглий території:</b>  3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, <b>над</b> шляхами руху становить min 2,1м.  3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м.  3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0,1 м. <i>Примітки: гіллястих дерев на шляху немає;</i>			+		+		


--	--	--	--	--	--	--	--	--


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	<p><b>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території.</b> Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p>4.1. Ширина хвіртки min 90 см</p> <p>4.2. Відсутні сходи чи пороги</p> <p>4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо</p> <p><i>Примітки: територія не огорожена, в їзд на територію вільний; перепади висот, пороги, урни, тумби на шляху до школи не виявлені;</i></p>			+		+		
5.	<p><b>Зона паркування.</b></p> <p>5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів</p> <p>5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю</p> <p>5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)</p> <p><i>Примітки: місця для паркування авто людей з</i></p>				+		+	


інвалідністю не відведено, знаки або позначення відсутні; паркування відбуваються на подвір'ї закладу або за правилами дорожнього руху вздовж вулиці;							
---	--	--	--	--	--	--	--

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Доступно	Частково доступно	Недоступно
			Так	Ні			
<b>Будівля і приміщення.</b>							
<b>6. Вхід до будівлі</b>							
<p><b>Сходи зовнішні.</b></p> <p><b>6.1</b> Сходинок однакові по висоті.</p> <p><b>6.2.</b> Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: Ганок має 4 сходинок, сходи різної висоти (14 і 12 см); маркування ребер сходинок - відсутнє</p>				+		+	
<p><b>Поручні при зовнішніх сходах</b></p> <p><b>6.3.</b> Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см</p> <p><b>6.4.</b> Поручні розташовані з обох боків</p> <p><b>6.5.</b> Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні</p>				+		+	




розділові перила								
<i>Примітки: металевий поручень з правої сторони від входу відноситься до пандусу; поручні перила для тих, хто рухається сходами -, відсутні</i>								


7.	<b>Пандус:</b> Якщо при вході є сходи, то сходи <b>повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12</b> <b>Сходи зовнішні.</b>		Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Доступно	Частково доступно	Недоступно
			Так	Ні			
7.1. Наявний пандус.				+		+	
7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам							
<i>Примітки: сходи дубльовані похилим з їздом – нормативним пандусом</i>							
<b>Поручні при зовнішніх сходах</b>							
7.3. На пандусі наявні перила.				+		+	
7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу							
7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.							




	<p><b>7.6.</b> Перила мають подовження по горизонталі як вгори, так і вниз на 30 см.</p> <p><i>Примітки: сходи дубльовані похилим з їздом – нормативним пандусом; перила поруччя перил встановлено з лівого боку пандусу; поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 43 см і 85 см</i></p>							
--	---	---	--	--	--	--	--	--




	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
<b>8</b>	<b>Вхідна група, Тамбур</b>							
	<p><b>Двері:</b></p> <p><b>8.1.</b> Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.</p> <p><b>8.2.</b> Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см.</p> <p><i>Примітки: двері двостулкові з рівновеликими половинами дверей; відкриваються обидва полотна; ширина робочого полотна 92 см;</i></p>			+		+		




<p><b>8.3.Пороги</b> в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p><i>Примітки: на вході пороги висотою до 2,5 см;</i></p>			+		+		
<p><b>8.4.</b> Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод - немає</i></p>	<p>Дренажні і водозбірні ґрати</p> 		+		+		
<p><b>8.5.</b> Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей</p> <p>Примітки: вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений</p>				+		+	

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
			Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
<b>9. Вестибюль</b>							
<p><b>9.1.</b> Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок</p> <p><i>Примітки: сходи у вестибюлі відсутні; у коридорі є перепад висот (4 сходинок) не дубльовані пандусом у двох місцях; будівля має 3 поверхи східцеві марші не дублюються підйомними платформами чи ліфтом;</i></p>				+		+	
<p><b>9.2.</b> Контрастне маркування ребер сходинок</p> <p><i>Примітка: сходи контрастного маркування не мають;</i></p>				+			+

	<p><b>9.3.</b> Перила на сходах</p> <p><i>Примітки: перилами забезпечені виключно східцеві марші;</i></p>			+			+	
	<p><b>9.4.</b> Перила на сходах з обох боків</p> <p><i>Примітки: перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані;</i></p>			+				+
	<p><b>9.5.</b> Сходи дубльовані пандусом</p> <p><i>Примітки: сходи всередині будівлі пандусами, ліфтом чи підйомними пристроями не дубльовані;</i></p>				+		+	
	<p><b>9.6.</b> Пандус обладнаний перилами</p> <p><i>Примітки: пандус обладнаний лівосторонніми перилами; з правого боку перила відсутні;</i></p>				+		+	
<b>10</b>	<b>Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень</b>							
	<p><b>10.1.</b> Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1 м.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			+		+		
	<p><b>10.2</b> Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше max 0,7 м.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			+		+		
	<p><b>10.3.</b> Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			+		+		

<p><b>10.4.</b> Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м <i>Примітки: ширина коридора складає 2,80 м</i></p>			+	+			
<p><b>10.5.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м <i>Примітки: підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</i></p>			+	+			
<p><b>10.6.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, <b>огорожені.</b> <i>Примітки: підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</i></p>			+	+			

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							

<p><b>Наявність доступного для МГН туалету:</b></p> <p><b>10.1.</b> Наявна універсальна кабіна.</p> <p><i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки:</i> пристосованим універсальним туалетом школа не забезпечена; чаші «Генуя» та унітази відсутні;</p>				+			+
<p><b>10.2.</b> Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.</p> <p><i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i></p> <p><i>Примітки:</i> пристосованим туалетом будівля не забезпечена</p>				+			+