

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 26.09.2018

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; **органи місцевого самоврядування**;
(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: м. Золотоноша, вул. Гоголя, 7

Телефон: (04737) 5-50-58

Факс: () _____

Електронна адреса: zoloschool3@ukr.net

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит: директор Павленко Лариса Анатоліївна

Телефон: (04737) 5-20-96

**ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:
Комісія призначена наказом від 22.06.2018р. №50, голова комісії
Павленко Лариса Анатоліївна, 0677936997**

Телефон : () _____

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

тел. № _____

тел. № _____

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- Місця для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості (графічно на поверхні покриття та з встановленням дорожнього знаку);
- Вибійни у покритті та стики між бетонними плитами потрібно ущільнити для безпечної мобільності інвалідів;

II. Будівля є *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;
- сходи входу не марковані контрасною розміткою, будь-які орієнтири відсутні;

III. Доступ до приміщень об'єкту: *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги – 2,0см;
- необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і всередині будівлі;
- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) – відсутні;
- у вестибюлі закладу є перепад висот (на 4 сходинки), який не дублюється пандусом;

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

1. Необхідно визначитися з організації паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю;
2. Місця паркування позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття



II. Будівля:



- Вхідна група:
 - сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями
 - ребра сходов потрібно доповнити контрастним маркуванням
- Пандус: облаштувати пандус згідно нормативних вимог
- Санвузли доцільно влаштувати універсальну кабінку пристосованого туалету
- Шляхи руху всередині будівлі:
 - влаштувати пологий з'їзд у вестибюлі закладу;
 - контрастними орієнтирами позначити напрямки до пунктів загального користування;



III. Приміщення об'єкту:



на сьогодні – приміщення закладу є частково доступним




Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту





	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок							
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) <i>Примітки: довкола закладу асфальтобетонне покриття має вибоїни, а покриття з бетонних плит місцями зруйноване – товщина швів більше 0,015 м.</i>				+		+	
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) <i>Примітки: переїзд через проїзну частину без бордюрів</i>			+		+		

3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше мах 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на мах 0, 1 м. <i>Примітки: гіллястих дерев на шляху немає</i>			+		+		
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки мін 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки: територія не огорожена, в'їзд на територію вільний</i>			+		+		
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) <i>Примітки: місця для паркування авто людей з</i>				+		+	
					+			+
					+			+

	інвалідністю не відведені, знаки або позначення - відсутні; паркування відбувається на подвір'ї закладу за правилами дорожнього руху								
	Будівля і приміщення.								
6.	Вхід до будівлі								
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: сходи однакової висоти; маркування ребер сходинок- відсутнє			+			+		
					+			+	
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила Примітки:		—		+		+		
					+		+		
					+		+		
7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні.								

	8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i>на вході пороги висотою до 2,5 см			+		+		
	8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки:</i> таких перешкод — немає	Дренажні і водозбірні ґрати 		+		+		
	8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей				+			+
9. Вестибюль								
	9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок <i>Примітки:</i> у вестибюлі є перепад висот (4 сходи не дубльована пандусом); будівля має 3 поверхи - сходові марші не дублюються підйомними платформами чи ліфтом				+		+	
	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка:</i> сходи контрастного маркування не мають				+			+
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки:</i> перилами забезпечені виключно сходові марші			+			+	

	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки: перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані</i>			+				+
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки: сходи всередині будівлі пандусами, ліфтом чи підйомними пристроями не дубльовані</i>				+		+	
	9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки: сходи не дубльовані пандусом</i>							
10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень							
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min2,1м. <i>Примітки:таких перешкод немає</i>							
	10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше 0,7 м. <i>Примітки: таких перешкод немає</i>							
	10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0, 1 м. <i>Примітки: таких перешкод немає</i>							

	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м <i>Примітки: ширина коридорів-2,0 м, 5,5 м, 1,2м.</i>				+		+	
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м <i>Примітки:</i>			+		+		
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огорожені. <i>Примітки: не огорожені</i>				+	+		
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> приспосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений;				+			+

	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i> <i>Примітки:</i> <i>приспосованим туалетом будівля не забезпечена</i>				+			+
--	---	--	--	--	---	--	--	---